

项目信息自验情况一览

建设项目基本信息

项目名称	威士伯涂料（广东）有限公司变更项目	项目代码	
建设性质	技术改造	环评文件类型	报告表
行业类别（分类管理名录）	036-基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造	行业类别（国民经济代码）	C2641-涂料制造
项目类型	生态影响类	工程性质	非线性
建设地点	广东佛山顺德区大良顺番公路五沙段7号	中心坐标	东经 113度 21分 17秒 北纬 22度 49分 11秒
环评文件审批机关	佛山市顺德区环境运输和城市管理局	环评审批文号	良20170021
环评批复时间	2017-02-06		
本工程排污许可证编号		排污许可批准时间	
项目实际总投资(万元)	7788	项目实际环保投资(万元)	250
验收监测(调查)报告编制机构名称	广东顺德环境科学研究院有限公司	验收监测(调查)报告编制机构社会信用代码（或组织机构代码）	91440606768407545\
运营单位	威士伯涂料（广东）有限公司	运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)	91440606745545160\
竣工时间	2018-05-04	验收监测时工况	无
调试起始时间		调试结束时间	
验收报告公开起始时间	2018-09-11	信息公开	验收报告公开结束时间 2018-10-15
验收报告公开形式及载体	网站 http://www.eiabbs.net/forum.php?mod=viewthread&tid=110470&highlight=%CD%FE%CA%BF%B2%AE		

工程变动情况

工程内容	环评文件及批复要求	实际建设情况	变动情况及原因	是否属于重大变动	是否重新报批环评
项目性质	调整产品类型和规模	调整产品类型和规模	无	否	
规模	水性乳胶漆9.5万吨/年，真石漆0.5万吨/年	水性乳胶漆9万吨/年，真石漆0.4万吨/年	无	否	
生产工艺	分散→搅拌→包装	分散→搅拌→包装	无	否	
环保设施或环保措施	投料粉尘收集后经布袋除尘设施处理后引至高空排放；搅拌产生的有机废气经收集后高空排放	投料粉尘收集后经布袋除尘设施处理后引至高空排放；搅拌产生的有机废气经收集后高空排放	无	否	
其他	无	无	无	否	

污染物排放量

污染物	现有工程（已建成的）	本工程（本期建设的）	总体工程	总体工程（现有工程+本工程）			
	实际排放量	实际排放量	许可排放量	“以新带老” 削减量	区域平衡替代本工程削减量	实际排放总量	排放浓度

项目信息自验情况一览

建设项目基本信息

项目名称	威士伯涂料（广东）有限公司变更项目	项目代码	
建设性质	技术改造	环评文件类型	报告表
行业类别（分类管理名录）	036-基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造	行业类别（国民经济代码）	C2641-涂料制造
项目类型	生态影响类	工程性质	非线性
建设地点	广东佛山顺德区大良顺番公路五沙段7号	中心坐标	东经 113度 21分 17秒 北纬 22度 49分 11秒
环评文件审批机关	佛山市顺德区环境运输和城市管理局	环评审批文号	良20170021
环评批复时间	2017-02-06		
本工程排污许可证编号		排污许可批准时间	
项目实际总投资(万元)	7788	项目实际环保投资(万元)	250
验收监测(调查)报告编制机构名称	广东顺德环境科学研究院有限公司	验收监测(调查)报告编制机构社会信用代码（或组织机构代码）	91440606768407545\
运营单位	威士伯涂料（广东）有限公司	运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)	91440606745545160\
竣工时间	2018-05-04	验收监测时工况	无
调试起始时间		调试结束时间	
验收报告公开起始时间	2018-09-11	信息公开	验收报告公开结束时间 2018-10-15
验收报告公开形式及载体	网站 http://www.eiabbs.net/forum.php?mod=viewthread&tid=110470&highlight=%CD%FE%CA%BF%B2%AE		

工程变动情况

工程内容	环评文件及批复要求	实际建设情况	变动情况及原因	是否属于重大变动	是否重新报批环评
项目性质	调整产品类型和规模	调整产品类型和规模	无	否	
规模	水性乳胶漆9.5万吨/年，真石漆0.5万吨/年	水性乳胶漆9万吨/年，真石漆0.4万吨/年	无	否	
生产工艺	分散→搅拌→包装	分散→搅拌→包装	无	否	
环保设施或环保措施	投料粉尘收集后经布袋除尘设施处理后引至高空排放；搅拌产生的有机废气经收集后高空排放	投料粉尘收集后经布袋除尘设施处理后引至高空排放；搅拌产生的有机废气经收集后高空排放	无	否	
其他	无	无	无	否	

污染物排放量

污染物	现有工程（已建成的）	本工程（本期建设的）	总体工程	总体工程（现有工程+本工程）			
	实际排放量	实际排放量	许可排放量	“以新带老” 削减量	区域平衡替代本工程削减量	实际排放总量	排放浓度

	COD（吨/年）	284.24	24.6	308.84	0	0	0
	氨氮（吨/年）	17.28	0.864	18.144	0	0	18.144
	总磷（吨/年）	0	0	0	0	0	0
	总氮（吨/年）	0	0	0	0	0	0
废气	气量（ 万立方米/年 ）	35839	100	0	0	0	0
	二氧化硫（吨/年）	0	0	0	0	0	0
	氮氧化物（吨/年）	0	0	0	0	0	0
	颗粒物（吨/年）	27.9	0.864	28.764	0	0	28.764
	挥发性有机物（吨/年）	0	0	0	0	0	0

环境保护设施落实情况

表1 水污染治理设施

序号	设施名称	执行标准	实际建设情况	监测情况
1	生产废水处理设施	《水污染物排放限值》	已建成	COD：98mg/m³，氨氮：0.14mg/n

表2 大气污染治理设施

序号	设施名称	执行标准	实际建设情况	监测情况
1	布袋除尘器	《大气污染物排放限值》	已建成	< 20mg/m³

表3 噪声治理设施

表4 地下水污染治理设施

表5 固废治理设施

表6 生态保护设施

表7 风险设施

环境保护对策措施落实情况

	环评文件及批复要求	验收阶段落实情况	是否落实环评
依托工程	无	无	无
环保搬迁	无	无	无
区域削减	无	无	无
生态恢复、补偿或管理	无	无	无
功能置换	无	无	无
其他	无	无	无

工程建设对项目周边环境的影响

	COD（吨/年）	284.24	24.6	308.84	0	0	0
	氨氮（吨/年）	17.28	0.864	18.144	0	0	18.144
	总磷（吨/年）	0	0	0	0	0	0
	总氮（吨/年）	0	0	0	0	0	0
废气	气量（ 万立方米/年 ）	35839	100	0	0	0	0
	二氧化硫（吨/年）	0	0	0	0	0	0
	氮氧化物（吨/年）	0	0	0	0	0	0
	颗粒物（吨/年）	27.9	0.864	28.764	0	0	28.764
	挥发性有机物（吨/年）	0	0	0	0	0	0

环境保护设施落实情况

表1 水污染治理设施

序号	设施名称	执行标准	实际建设情况	监测情况
1	生产废水处理设施	《水污染物排放限值》	已建成	COD：98mg/m³，氨氮：0.14mg/n

表2 大气污染治理设施

序号	设施名称	执行标准	实际建设情况	监测情况
1	布袋除尘器	《大气污染物排放限值》	已建成	< 20mg/m³

表3 噪声治理设施

表4 地下水污染治理设施

表5 固废治理设施

表6 生态保护设施

表7 风险设施

环境保护对策措施落实情况

	环评文件及批复要求	验收阶段落实情况	是否落实环评
依托工程	无	无	无
环保搬迁	无	无	无
区域削减	无	无	无
生态恢复、补偿或管理	无	无	无
功能置换	无	无	无
其他	无	无	无

工程建设对项目周边环境的影响

	是否达到验收执行标准
地表水	无
地下水	无
环境空气	无
土壤	无
海水	无
敏感点噪声	无

验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定，请核实该项目是否存在下列情形：	
☐ 1	未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施，或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用
☐ 2	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求
☐ 3	环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新（表）或环境影响报告书（表）未经批准
☐ 4	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复
☐ 5	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或不按证排污
☐ 6	分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要
☐ 7	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成
☐ 8	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理
☐ 9	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收
☐	不存在上述情况
验收结论	合格
验收意见:	关于威士伯涂料（广东）有限公司变更项目环保竣工验收意见.pdf

	是否达到验收执行标准
地表水	无
地下水	无
环境空气	无
土壤	无
海水	无
敏感点噪声	无

验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定，请核实该项目是否存在下列情形：	
☐ 1	未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施，或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用
☐ 2	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求
☐ 3	环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新（表）或环境影响报告书（表）未经批准
☐ 4	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复
☐ 5	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或不按证排污
☐ 6	分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要
☐ 7	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成
☐ 8	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理
☐ 9	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收
☐	不存在上述情况
验收结论	合格
验收意见:	关于威士伯涂料（广东）有限公司变更项目环保竣工验收意见.pdf